



# HSF




No. 1

将线夹与螺钉分别装入PE袋，各10套/袋  
PE袋规格:PE-45(50\*70mm)




No. 2

产品装入真空盒10套/盒  
真空盒规格:(250\*220\*15.5mm)






No. 3

盖上盒盖




No. 4

贴真空盒标签



No. 8

打包装带




No. 7

封箱及贴纸箱标签




贴外箱标签及ROHS标签




No. 6

套防水袋PE-10, 加放两包干燥剂, 将固定好的真空盒装入纸箱 (2扎/箱, 500PCS/箱) 四角放置纸护角  
纸箱规格:CTN-71(47\*28\*37cm)



No. 5

25盒为1扎叠放, 顶层和底层各放一块纸板 用PE膜打十字架, 以固定真空盒。



### 说明:

1. 产品如图所示型态放入真空盘
2. 注意各标签样式、位置及方向的一致性;
3. 打外箱包装带时需注意, 打为十字型。

变更记事

变更记事	日期	变更说明	变更	核准	零件图		颜色	材质	SCALE	UNIT
					X	±				
A1	2021/10/28	增加产品组装视图	苏珊		X.X	±0.10			1:1	mm
A0	2021/09/14	NEW	苏珊		X.XX	±0.05				
版次	日期	变更说明	变更	核准	X.XXX	±0.02				
REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE	Angle					
					X.	± 2'				
					DIM	TOL				

## WCON

WCON ELECTRONICS (GUANGDONG) CO., LTD

料号 PART NO. 6131-06FXXMABA1

品名 TITLE: 2.0mm SIC Connector Female Solder Type 盒装规范